



قسم إطفاء سان رامون فالي

نشرة معلومات

تنبيه لمالك المطعم

صادر بتاريخ: ديسمبر 2019م

ص 1 من 1

يجري قسم إطفاء سان رامون فالي فحوصات الإطفاء وسلامة الحياة السنوية بالمطاعم الواقعة في الحي بأكمله. يرتدي مفتشو الإطفاء وسلامة الحياة بالقسم زي رسمي، مع شعار ويحملون أيضا صورة تعريفية. يستمع مفتشو قسم إطفاء سان رامون فالي إلى البلاغات من ملاك المطاعم عن طرق بيع المنتجات ذات الضغط العالي والأساليب الخادعة من جانب البائعين لتوظيفهم لأداء خدمة في مطفاة الحريق التجارية الخاصة بهم والأغطية و/أو أنظمة الإطفاء المثبتة.

الأمثلة تشمل:

- يدعي البائع بأنه مفوض بإغلاق المطعم إذا لم يسمح له بالقيام بفحص أنظمة الحماية من الحريق بالمطعم والقيام بالإصلاحات، كما هو ضروري.
- ظهور البائع بالمطعم، بدون موعد. يبلغ البائع موظفي المطعم بأن الخدمة واجبة وإذا لم يسمح له بإتمام الخدمة، سيرفع تقريراً لقسم إطفاء سان رامون فالي لتوثيق عدم الامتثال.
- نحن نريد لمطعمكم النجاح. كمنا نريد أن يكون موظفيكم ونزلائكم بأمان. نتطلع إلى أن تعمل مميزات الإطفاء وسلامة الحياة في مطبخكم التجاري بفاعلية في حالة حدوث حريق.
- لا يسمح لأي شخص بأداء خدمة أو فرض رسوم أو اختبار أي مطفاة حريق محمولة بدون شهادة تسجيل صادرة من ضابط الإطفاء بالولاية؛ وتجدد سنوياً.
- لا يسمح لأي مرخص له أن يزاول نشاطه / نشاطها المرخص له أو يلتمس أعمالاً باسم خلاف الاسم أو الأسماء الظاهرة في رخصته/ رخصتها.
- يصدر ضابط الحريق بالولاية شهادات في التخصص في العلامة التجارية، أي أن شهادات أنسول تعني أن البائع يمكنه العمل فقط في أنظمة أنسول، وليس أنظمة بكأي، وما إلى ذلك...
- الشهادة الصادرة من ضابط الحريق بالولاية لا تعني أن البائع هو مقاول مرخص.
- جميع مهام المقاول التي تكلف أكثر من 500.00 دولار أمريكي في العمالة والمعدات، تتطلب مقاول مرخص؛ رخصة سي-16-توسيم المركبة: يلتزم المقاول المرخص بإظهار اسم النشاط، ورقم الترخيص ورقم هاتف النشاط على كل من جانبي سيارة الخدمة.
- للتحقق مما إذا كان البائع هو مقاول مرخص يرجى زيارة: <http://www.cslb.ca.gov>
- للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم إطفاء سان رامون فالي شعبة الإطفاء وسلامة الحياة على 9258386600 وطلب التحدث مع مفتش الإطفاء وسلامة الحياة.

San Ramon Valley Fire Protection District
1500 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583
(925)838-6600

www.firedeptmnet.org

